ANALISI DEL DEGRADO. VIA S. ANTONIANO



LEGENDA ANALISI MATERIALI E FORME DI DEGRADO

M1	Materiale lapideo in bozze	M6	Intonaco di calce
M2	Materiale lapideo squadrato	M7	Intonaco di cemento
M3	Marmo	M8	Legno
M4	Laterizio	M9	Metallo
M5	Materiale ceramico	M10	Altro

D1	Alterazione cromatica	D14	Fratturazione
D2	Alveolizzazione	D15	Incrostazione
D3	Concrezione	D16	Lacuna
D4	Crosta	D17	Macchia
D5	Deformazione	D18	Mancanza
D6	Degradaz. differen.le	D19	Patina
D7	Deposito superficiale	D20	Patina biologica
D8	Disgregazione	D21	Pellicola
D9	Distacco	D22	Pitting
D10	Efflorescenza	D23	Polverizzazione
D11	Erosione p. corrasione	D24	Presenza vegetazione
D12	Erosione p. corrosione	D25	Rigonfiamento
D13	Esfoliazione	D26	Scagliatura