legenda

- perimetro PdR e ambiti (A, B)
- rete fognaria - acque nere (RUZZO RETI spa)
- rete fognaria - acque bianche (RUZZO RETI spa)
- rete fognaria - acque bianche e nere (RUZZO RETI spa)
  Lunghezza del tratto danneggiato: 60 metri (rua acquaria all'interno dell'aggregato 4)
  Lunghezza del tratto danneggiato: 180 metri (via Concezio Rosa)
- rete idrica (RUZZO RETI spa)
- rete metanifera (ENEL RETE GAS)
- rete illuminazione pubblica (Comune di Castelli)
- rete telefonia (TELECOM)
- punti luce
- aree di criticità delle reti esistenti

Ambito A
A partire dalle settimane successive agli eventi sismici si sono verificate, nei piani sottostrada di edifici prospicienti via Gentile e via Fuina, infiltrazioni di acque nere che, da indagini sommarie e speditive, possono ricondursi a dissesti puntuali della condotta fognaria che insiste sull'antica "rua acquaria" che corre lungo la spina interna dell'aggregato 4.
Lunghezza del tratto danneggiato: 60 metri

Ambito B
A partire dalle settimane successive agli eventi sismici si sono verificate, nei piani sottostrada degli edifici limitrofi e contigui alla via Concezio Rosa, infiltrazioni copiose e fenomeni di accumulo di acqua nei locali sotterranei che, da indagini sommarie e speditive, possono ricondursi a dissesti puntuali delle condotte fognarie che attraversano longitudinalmente la via (la condotta è di tipo misto e raccoglie acque bianche di scolo stradale ed acque nere fognanti).

Lunghezza del tratto danneggiato: 180 metri